

รายการตรวจสอบทางเลือก หมายเลข 10 : เตาเผาและวัตถุดิบไฟ

● ตรวจสอบการกรองอากาศ :
● ตรวจสอบติดตาม O <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> /CO และควบคุมอากาศส่วนเกินไม่ให้ถึงจุดสูงสุด
● ปรับปรุงการออกแบบเตาเผา การควบคุมการเผาไหม้และการติดตั้งเครื่องมือ
● ต้องแน่ใจว่า ห้องเผาไหม้ในเตาเผาอยู่ภายใต้ความดันที่เป็นบวกเล็กน้อย
● ในการทำงานเป็นชุด (batch) ใช้เส้นใยที่ทำด้วยเซรามิก
● ปรับเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับความสามารถของเตาเผา
● ติดอุปกรณ์ที่นำความร้อนกลับไปใช้ใหม่ได้
● ตรวจสอบและลดรอบเวลาลง
● ติดตัวควบคุมอุณหภูมิ
● ต้องแน่ใจว่าปลวไฟจะไม่ลามไปที่กองวัสดุ