

BẢNG LIỆT KÊ 10: LÒ ĐỐT & GẠCH CHỊU LỬA

| |
|--|
| • Kiểm tra sự thâm nhập của không khí: Sử dụng các loại cửa và rèm không khí |
| • Kiểm soát các khí O ₂ /CO ₂ /CO và điều chỉnh tỷ lệ khí/gió ở mức tối ưu |
| • Cải tiến thiết kế mỏ đốt, kiểm soát quá trình cháy và các dụng cụ khác |
| • Đảm bảo rằng khoang đốt vận hành ở áp suất hơi âm |
| • Sử dụng vật liệu gốm khi vận hành theo mẻ. |
| • Điều chỉnh tải trọng cho phù hợp với sức chứa của lò. |
| • Trang bị thêm những thiết bị thu hồi nhiệt |
| • Kiểm định thời gian và giảm thời gian cho mỗi chu kỳ |
| • Cung cấp thiết bị kiểm soát nhiệt độ. |
| • Đảm bảo rằng ngọn lửa không bén vào tường. |